Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«25» марта 2026 г., 02260061000221176277
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Стерлитамакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» апреля 2026 г., 17 час. 00 мин. № 2604/007-02/12-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 100
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 25 » марта 2026 г., № 2604/007-02/12-В/РВП, учетный номер проверки 02260061000221176277.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Мухаметзянов Расим Рауфович – начальник Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ (главный государственный инспектор города Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
2. Стародумова Мария Сергеевна – дознаватель Стерлитамакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профиалактической работы ГУ МЧС России по РБ (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
3. Ханнанов Зинфир Зиннурович – старший инспектор Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (государственный инспектор города Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. Респ Башкортостан, г Стерлитамак, ул Революционная, Дом 9а
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНН 0268022865, адрес регистрации юридического лица: 453103, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИТАМАК, УЛ. РЕВОЛЮЦИОННАЯ, Д.9, К.А
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «06» апреля 2026 года, 14 час. 00 мин.
по «14» апреля 2026 года, 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:
30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
.

2. На объекте защиты не хранится проектная, техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (системы АПС и СОУЭ, внутренний противопожарный водопровод, система кондиционирования и вентиляции, система пожаротушения. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:
30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
.

3. руководитель организации не обеспечил исправное состояние уплотнений противопожарных дверей, смонтированных в здании. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:
30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
.

4. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки) не оборудованы системой пожарной сигнализации (помещения №18, 19 (коридор 1 этажа, среднего пристроя), № 16 (коридор/переход 1 этажа в основном корпусе), №13,14,34 (2 этаж пристроя пищеблока, актовый зал))) охраны, зал индивидуальных тренировок, разминочный зал, зал функциональной диагностики). При этом не представлен расчет объема горючей массы, подтверждающий обоснованность отсутствия СПС в пространстве за подвесными потолками, чем нарушено п. 1 ч.3 ст. 4, п.1 ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Технического регламента, п. 4.1, п. 4.4, п. 10 таблицы 2 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539 (далее — СП 486.1311500.2020), п. 3, п. 10 приложения № 2 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения,

системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2021 года № 1464.. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

5. Запоры (замки) на дверях лестничных клеток, поэтажных коридоров, часть дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки). Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

6. над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1. п.1 ч.1 ст.6, п. 1 ст. 52 Технического регламента, п. 5.2.2 СП 4.13130.2013. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

7. Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (противопожарных дверей) (не представлены акты проверок). Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание

должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

8. Не проводится контроль качества функционирования и регламентные работы по техническому обслуживанию ФЭС (не представлен договор на техническое обслуживание), п. 9.2.2.3 ГОСТ 34428-2018. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

9. В здании не предусмотрено отключение вентиляционных установок общеобменной вентиляции и систем кондиционирования при срабатывания систем пожарной сигнализации, чем нарушено ч. 4 ст. 83 Технического регламента, п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 года № 116 (далее – СП 7.13130.2013). Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

10. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Технического регламента, размещенных в здании гостиницы складских и производственных помещений. Не обозначены их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, а также на объекте защиты отсутствуют документы, подтверждающие проведение расчетов по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушен, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

11. Стулья в актовом зале на 3 этаже без устройств для крепления к полу, чем нарушено п.1 ч.1 ст. 6 Технического регламента, п. 7.3.3 СП 1.13130.2020 Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы;. Место

выявления нарушения: актовый зал

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

12. При высоте лестницы в переходе в пристрой более 45 см (фактический 90 см) следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине марша лестницы более 1,5 м (фактический 2,5) поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, чем нарушено п.1 ч.1 ст. 6 Технического регламента, п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

13. Дверь эвакуационного выхода из коридора в переход (коридор) открывается не по направлению выхода из здания, чем нарушены п.1 ч.3 ст. 4, п.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

14. огнетушители, расположены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии (в специальной подставке, исключающий падения или опрокидывания). Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

15. из пристроя общеобразовательного учреждения отсутствует второй эвакуационный выход, чем нарушены требования ч. 1 ст. 6; п. 2 ч. 14 ст. 89 Технического регламента, п. 4.2.9, 4.2.14 СП 1.13130.2020. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

16. помещение тамбура кабинета № 8 (нумерация согласно экспликации технического паспорта) на 1 этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены п. 1 ч. 1. ст. 6, ст. 83 Технического регламента, п. 4.4, п. 9.1 Таблицы 1 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 5, п. 9.1 Приложения № 1 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - Постановление Правительства № 1464). Место выявления нарушения: 1 этаж

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

17. Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения (в представленных документах отсутствует информация о сроках проверки качества) . Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

.

18. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.. Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
.

19. Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, (не представлены договора на обслуживание, акты и протоколы испытаний,) п. 50, 54 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.1.1, п.7.3.11 ГОСТ Р 59643-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: здание школы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:
30.03.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Предлагается рассмотреть вопрос об устранении нарушения в рамках консультирования с выдавшим предписание должностными лицом органа государственного пожарного надзора в части разъяснения вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности объекта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР ГУ МЧС России по РБ (главный государственный инспектор города Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору) Мухаметзянов Расим Рауфович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
00D8D213CFD9F80491C48F3BC27CD74964
Владелец: Мухаметзянов Расим Рауфович
Действителен с 13.02.2025 по 09.05.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Вигель Максим Александрович - заместитель начальника Стерлитамакского межрайонного ОНДиПР УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 83473251911, e-mail: gpn_sterlitamak@02.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:
Шабалова С.Н. и.о. директора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «14» 04 2026 г. (подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: